

A játékok (játárszőnyegek) biztonságosságának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése

Az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények

Sorszám	Kép	Megnevezés	Származási hely	Vizsgált termékjellemzők	Nem megfelelő paraméterek	Termékbiztonsági kockázat
1		EVA PUZZLE MATS márkanevű, YX-10-6 és CJ-0530131 azonosító jelölésű játárszőnyeg (vonalkód: 2 000005 301315)	Kína	húzóvizsgálat, kis alkatrészek vizsgálóhengere	A szabványban előírt húzóerő hatására akkora darabka vált le a játárszőnyeg valamely részéből, mely belefért a kis alkatrészek vizsgálóhengerebe	Fulladásveszély szempontjából súlyos kockázat ot jelent.
2		EVA PUZZLE MATS márkanevű, JC-B679 cikkszámú játárszőnyeg (vonalkód: 9 910300 006798)	Kína	húzóvizsgálat, kis alkatrészek vizsgálóhengere	A szabványban előírt húzóerő hatására akkora darabka vált le a játárszőnyeg valamely részéből, mely belefért a kis alkatrészek vizsgálóhengerebe	Fulladásveszély szempontjából súlyos kockázat ot jelent.
3		SUN TA TOYS márkanevű, 1017 cikkszámú, 1008.M és 06 2015 TSO1504053 azonosító jelölésű, Puzzle Mat megnevezésű játárszőnyeg (vonalkód: 5 996055 493360)	Malajzia	húzóvizsgálat, kis alkatrészek vizsgálóhengere	A szabványban előírt húzóerő hatására akkora darabka vált le a játárszőnyeg valamely részéből, mely belefért a kis alkatrészek vizsgálóhengerebe	Fulladásveszély szempontjából súlyos kockázat ot jelent.
4		SUN TA TOYS márkanevű, 1106 cikkszámú, 1008.M és 06 2015 TSO1504053 azonosító jelölésű, Puzzle Mat megnevezésű játárszőnyeg (vonalkód: 5 996055 591844)	Malajzia	húzóvizsgálat, kis alkatrészek vizsgálóhengere	A szabványban előírt húzóerő hatására akkora darabka vált le a játárszőnyeg valamely részéből, mely belefért a kis alkatrészek vizsgálóhengerebe	Fulladásveszély szempontjából súlyos kockázat ot jelent.
5		SUN TA TOYS márkanevű, 1008.M és 03 2015 TSO1502016 azonosító jelölésű, Puzzle Mat megnevezésű játárszőnyeg (vonalkód: 5 996055 477117)	Malajzia	húzóvizsgálat, kis alkatrészek vizsgálóhengere	A szabványban előírt húzóerő hatására akkora darabka vált le a játárszőnyeg valamely részéből, mely belefért a kis alkatrészek vizsgálóhengerebe	Fulladásveszély szempontjából súlyos kockázat ot jelent.
6		márkajelölés nélküli, 0413.0684, 096400.026500 és 6240 azonosító jelölésű játárszőnyeg	ismeretlen	húzóvizsgálat, kis alkatrészek vizsgálóhengere	A szabványban előírt húzóerő hatására akkora darabka vált le a játárszőnyeg valamely részéből, mely belefért a kis alkatrészek vizsgálóhengerebe	Fulladásveszély szempontjából súlyos kockázat ot jelent.
7		Baby Mix márkanevű, 1023A5 cikkszámú, TT-01917453 azonosító jelölésű, zenélő játárszőnyeg (vonalkód: 5996055477117)	Kína	húzóvizsgálat, kis alkatrészek vizsgálóhengere, akusztikai követelmények	A szabványban előírt húzóerő hatására akkora darabka vált le a játárszőnyeg valamely részéből, mely belefért a kis alkatrészek vizsgálóhengerebe. A zenélő részek által kibocsátott hang hangnyomásszintje a megengedettnél nagyobb.	Fulladásveszély szempontjából súlyos kockázat ot jelent. Halláskárosodás szempontjából közepes kockázat ot jelent.