







## Létrák laboratóriumi vizsgálata 2016

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Származási hely	Termék képe	Vizsgálati eredmények	Értékelés
1	ALVE 2915	Cseh Köztársaság		A létra a vizsgálatok alatt nem károsodott, és nem is szenvedett olyan alakváltozást, amely meghaladta volna a szabványban meghatározott határértékeket.	Megfelelt
2	AL GROUP	Lengyelország		A létra a vizsgálatok alatt nem károsodott, és nem is szenvedett olyan alakváltozást, amely meghaladta volna a szabványban meghatározott határértékeket.	Megfelelt
3	Möbelix Adalbert 46530002	Szlovákia		A létra a vizsgálatok alatt nem károsodott, és nem is szenvedett olyan alakváltozást, amely meghaladta volna a szabványban meghatározott határértékeket.	Megfelelt

## Létrák laboratóriumi vizsgálata 2016

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Származási hely	Termék képe	Vizsgálati eredmények	Értékelés
4	Möbelix Toni 46530001	Szlovákia		A létra a vizsgálatok alatt nem károsodott, és nem is szenvedett olyan alakváltozást, amely meghaladta volna a szabványban meghatározott határértékeket.	Megfelelt
5	Euro Gold art. 214	Ukrajna		A létraszárak alsó végeinek vizsgálata során a létra lába beroskadt és lehajlott.	Nem felelt meg
6	Artub 027/404	Nem ismert		A létrafokok (lépcsők) és a fellépők hajlítóvizsgálata során a lépcsők maradó alakváltozása nagyobb volt a megengedettnél.	Nem felelt meg

## Létrák laboratóriumi vizsgálata 2016

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Származási hely	Termék képe	Vizsgálati eredmények	Értékelés
7	Krause Corda 000729/021075	Németország		A létra a vizsgálatok alatt nem károsodott, és nem is szenvedett olyan alakváltozást, amely meghaladta volna a szabványban meghatározott határértékeket.	Megfelelt
8	Corda 021075	Németország		A létra a vizsgálatok alatt nem károsodott, és nem is szenvedett olyan alakváltozást, amely meghaladta volna a szabványban meghatározott határértékeket.	Megfelelt
9	Eiffel	Olaszország		A létraszárak alsó végeinek vizsgálata során a létra lába lehajlott és elrepedt.	Nem felelt meg

## Létrák laboratóriumi vizsgálata 2016

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Származási hely	Termék képe	Vizsgálati eredmények	Értékelés
10	Drabest	Lengyelország		<p>A létraszárak alsó végeinek vizsgálata során a létra lába az alsó fellépő vonalában beroskadt, a kitámasztó láb pedig a kiperemezett csövön megcsúszott és elhajlott.</p>	Nem felelt meg