





**Mintavételezett, 3 év alatti kisgyermekeknek szánt ruházati termékek
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők tekintetében nem megfelelt minták**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Származási hely	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelő adódó veszélyek és azok mértéke
1.	H.L.XIANG márkajelzés , D3228 azonosító jelölés gyerek farmernadrág vonalkód: -		Ismeretlen	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
2.	PAÍ ACTIVE SPORTS márkajelzés , HZ-5423 azonosító jelölés lányka póló vonalkód: 6956201554238		Kína	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
3.	Bulsen márkajelzés , 002 SWEET ELBISE azonosító jelölés lányka ruha vonalkód: 8680445160020		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	



**Mintavételezett, 3 év alatti kisgyermekeknek szánt ruházati termékek
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők tekintetében nem megfelelt minták**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Származási hely	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelő adódó veszélyek és azok mértéke
4.	Kiki&Koko márkajelzés , 869 azonosító jelölés gyermek rövidnadrág vonalkód: -		Banglades	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
5.	H.L.XIANG márkajelzés , A260 azonosító jelölés gyermek farmernadrág vonalkód: -		Ismeretlen	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
6.	Baby Rico márkajelzés , 1818 azonosító jelölés kétrészes gyermek együttes vonalkód: 1602240018181		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	




**Mintavételezett, 3 év alatti kisgyermeknek szánt ruházati termékek
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők tekintetében nem megfelelt minták**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Származási hely	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelő adódó veszélyek és azok mértéke
7.	bebessi márkajelzés , 2143 azonosító jelölés bébi együttes vonalkód: 869910842439		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
8.	necixB márkajelzés , 2088 azonosító jelölés bébi rugdalózó sapkával vonalkód: 3600684120888 8050000269015		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
9.	DONG márkajelzés , DH95 azonosító jelölés bébi pulóver vonalkód: -		Kína	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
10.	Esila márkajelzés , BB0185 azonosító jelölés alkalmi lányka ruha vonalkód: -		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	

**Mintavételezett, 3 év alatti kisgyermeknek szánt ruházati termékek
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők tekintetében nem megfelelt minták**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Származási hely	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelő adódó veszélyek és azok mértéke
11.	PM meli márkajelzés , 900781 azonosító jelölés alkalmi lányka ruha vonalkód: 3160006133090		Kína	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
12.	TRIMEX márkajelzés baba fejpánt és bébi cip vonalkód: -		Magyarország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
13.	R. Framboise márkajelzés , LYS XRO-621 azonosító jelölés alkalmi lányka ruha vonalkód: -		Ismeretlen	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
14.	bebessi márkajelzés , 252 azonosító jelölés kocsicip vonalkód: 8699108402520		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	

**Mintavételezett, 3 év alatti kisgyermekeknek szánt ruházati termékek
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők tekintetében nem megfelelt minták**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Származási hely	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelő adódó veszélyek és azok mértéke
15.	aura.via márkajelzés , BV208 azonosító jelölés bébi zokni vonalkód: -		Ismeretlen	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
16.	Seagull márkajelzés , CSQ-58017 azonosító jelölés háromrészes gyermek szabadidő együttes vonalkód: 6 812056580177		Kína	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
17.	Avid Diva márkajelzés , 615 azonosító jelölés alkalmi lányka ruha boleroval vonalkód: 8000000 004158		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	

**Mintavételezett, 3 év alatti kisgyermekeknek szánt ruházati termékek
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők tekintetében nem megfelelt minták**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Származási hely	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelő ségben I adódó veszélyek és azok mértéke
18.	Baby Rico márkajelzés , 1647 azonosító jelölés kisgyermek ruha boleróval Vonalkód: 1602240016477		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat Szemsérülés Nagy kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
19.	sunsea márkajelzés , V749 azonosító jelölés kisgyermek ruha vonalkód: -		Kína	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
20.	POMMY HAYRIS márkajelzés , 8697690671959 vonalkódú bébi kocsicip		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
21.	ARINO márkajelzés , 14005 azonosító jelölés lányka farmernadrág Vonalkód: 2009111140054		Ismeretlen	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	

**Mintavételezett, 3 év alatti kisgyermeknek szánt ruházati termékek
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők tekintetében nem megfelelt minták**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Származási hely	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelő adódó veszélyek és azok mértéke
22.	Baby Rico márkajelzés , 1823 azonosító jelölés gyerek ruha Vonalkód: 1602240018235		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
23.	Pepelino márkajelzés , 2797 azonosító jelölés kétrészes lányka együttes Vonalkód: -		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
24.	GRACE márkajelzés , G40384 azonosító jelölés lányka farmerszoknya Vonalkód: 5999011403786		Ismeretlen	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	

**Mintavételezett, 3 év alatti kisgyermeknek szánt ruházati termékek
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők tekintetében nem megfelelt minták**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Származási hely	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelő adódó veszélyek és azok mértéke
25.	BabyShe márkajelzés , 1213 azonosító jelölés babaruha Vonalkód: 1692015012131		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat, Szemsérülés Nagy kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
26.	bebessi márkajelzés , 2141 azonosító jelölés bébi rugdalózó Vonalkód: 8699108421415		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
27.	Baby Rico márkajelzés , 1850 azonosító jelölés bébi ruha Vonalkód: 1602240018501		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	

**Mintavételezett, 3 év alatti kisgyermeknek szánt ruházati termékek
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők tekintetében nem megfelelt minták**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Származási hely	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelő adódó veszélyek és azok mértéke
28.	HANNY márkajelzés , 002 azonosító jelölés bébi ruha Vonalkód: -		Kína	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
29.	GVI márkajelzés , YL141212000 azonosító jelölés bébi ruha Vonalkód: -		Törökország	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	
30.	B.S.T márkajelzés , B23-77S azonosító jelölés lány póló Vonalkód: 6942145600766		Ismeretlen	Húzóvizsgálat	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Fulladásveszély Súlyos kockázat
				Kis alkatrészek vizsgálóhengere	<i>A követelmény nem teljesült</i>	