




**A gyermekkerékpárok és a kerékpárra szerelhető gyermekülések témavizsgálat keretében  
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők  
és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények — 2016.**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelőségből adódó veszélyek és azok mértéke
1.	Wild Horse márkajelű, 128038 modellszámú, 16"-s epres gyermekkerékpár		Éles élek	A követelmény teljesült	-
			Fékek	A követelmény teljesült	-
			Kormány markolat	A követelmény teljesült	-
			Nyereg és ülésrúd	A követelmény teljesült	-
			Nyereg statikus szilárdsága	A követelmény teljesült	-
			Láncvédő	A követelmény teljesült	-
			Támasztókerekek (méretek)	A követelmény teljesült	-
			Támasztókerekek (függőleges terhelés)	A követelmény teljesült	-


**A gyermekkerékpárok és a kerékpárra szerelhető gyermekülések témavizsgálat keretében  
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők  
és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények — 2016.**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelőségből adódó veszélyek és azok mértéke
2.	márkajel nélküli, B1201G-01 (POGYK01) modellszámú 12"-s gyermekkerékpár		Éles élek	A követelmény teljesült	-
			Fékek	A követelmény teljesült	-
			Kormány markolat	A követelmény teljesült	-
			Nyereg és ülésrúd	A követelmény teljesült	-
			<b>Nyereg statikus szilárdsága</b>	<b>A követelmény nem teljesült</b>	<b>Sérülés Kis kockázat</b>
			<b>Láncvédő</b>	<b>A követelmény nem teljesült</b>	<b>Sérülés Közepes kockázat</b>
			Támasztókerekek (méretek)	A követelmény teljesült	-
			Támasztókerekek (függőleges terhelés)	A követelmény teljesült	-


**A gyermekkerékpárok és a kerékpárra szerelhető gyermekülések témavizsgálat keretében  
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők  
és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények — 2016.**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelésekből adódó veszélyek és azok mértéke
3.	Polymobil, B1201G-02 modellszámú, 12"-s gyermekkerékpár		Éles élek	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Sérülés Kis kockázat
			Fékek	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Baleset Súlyos kockázat
			Kormány markolat	A követelmény teljesült	-
			Nyereg és ülésrúd	A követelmény teljesült	-
			Nyereg statikus szilárdsága	A követelmény teljesült	-
			Láncvédő	A követelmény teljesült	-
			Támasztókerekek (méretek)	A követelmény teljesült	-
			Támasztókerekek (függőleges terhelés)	A követelmény teljesült	-


**A gyermekkerékpárok és a kerékpárra szerelhető gyermekülések témavizsgálat keretében  
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők  
és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények — 2016.**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelőségből adódó veszélyek és azok mértéke
4.	márkajel nélküli, Angel modellnevű, 12"-s gyermekkerékpár		Éles élek	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Sérülés Közepes kockázat
			Fékek	A követelmény teljesült	-
			Kormány markolat	A követelmény teljesült	-
			Nyereg és ülésrúd	A követelmény teljesült	-
			Nyereg statikus szilárdsága	A követelmény teljesült	-
			Láncvédő	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Sérülés Nagy kockázat
			Támasztókerekek (méretek)	A követelmény teljesült	-
			Támasztókerekek (függőleges terhelés)	A követelmény teljesült	-


**A gyermekkerékpárok és a kerékpárra szerelhető gyermekülések témavizsgálat keretében  
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők  
és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények — 2016.**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelőségből adódó veszélyek és azok mértéke
5.	Haro márkajelű, típuszám nélküli, 12"-s gyermekkerékpár		Éles élek	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Sérülés Közepes kockázat
			Fékek	A követelmény teljesült	-
			Kormány markolat	A követelmény teljesült	-
			Nyereg és ülésrúd	A követelmény teljesült	-
			Nyereg statikus szilárdsága	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Baleset Közepes kockázat
			Láncvédő	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Baleset Súlyos kockázat
			Támasztókerekek (méretek)	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Baleset Nagy kockázat
			Támasztókerekek (függőleges terhelés)	<i>A követelmény nem teljesült</i>	Baleset Nagy kockázat


**A gyermekkerékpárok és a kerékpárra szerelhető gyermekülések témavizsgálat keretében  
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők  
és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények — 2016.**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelőségből adódó veszélyek és azok mértéke
6.	<b>bg /Kross márkajelű, BG-5/Handy típuszámú, vázra és csomagtartóra szerelhető gyermekülés</b>		Méreték Ülőfelület és lábtartók	A követelmény teljesült	-
			Élek, sarkok és kiálló részek	A követelmény teljesült	-
			Beszorulás	A követelmény teljesült	-
			<b>Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége</b>	<b>A követelmény nem teljesült</b>	<b>Balesetveszély Súlyos kockázat</b>
			<b>Az ülés csomagtartóhoz rögzítettsége</b>	<b>A követelmény nem teljesült</b>	<b>Balesetveszély Nagy kockázat</b>
			A rögzítőrendszer üléshez rögzítettsége	A követelmény teljesült	-
			Rögzítők szilárdsága	A követelmény teljesült	-
			A rögzítő rendszer záródása	A követelmény teljesült	-
			Gyermekbiztos állapot megőrzés	A követelmény teljesült	-
Láb rögzítése	A követelmény teljesült	-			

**A gyermekkerékpárok és a kerékpárra szerelhető gyermekülések témavizsgálat keretében  
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők  
és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények — 2016.**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelésekből adódó veszélyek és azok mértéke
7.	Polisport márkajelű, Koolah Baby 4031996002000 modellszámú, kerékpár vázára szerelhető, hátsó gyermekülés		Méreték Ülőfelület és lábtartók	A követelmény teljesült	-
			Élek, sarkok és kiálló részek	A követelmény teljesült	-
			Beszorulás	A követelmény teljesült	-
			Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége	A követelmény teljesült	-
			Az ülés csomagtartóhoz rögzítettsége	A követelmény teljesült	-
			A rögzítőrendszer üléshez rögzítettsége	A követelmény teljesült	-
			Rögzítők szilárdsága	A követelmény teljesült	-
			A rögzítő rendszer záródása	A követelmény teljesült	-
			Gyermekbiztos állapot megőrzés	A követelmény teljesült	-
Láb rögzítése	A követelmény teljesült	-			

**A gyermekkerékpárok és a kerékpárra szerelhető gyermekülések témavizsgálat keretében  
az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők  
és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények — 2016.**

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmények	A nem megfelelőségből adódó veszélyek és azok mértéke
8.	Bellelli márkajelű, Pepe Standard modellszámú, kerékpár vázára szerelhető, hátsó gyermekülés		Méreték Ülőfelület és lábtartók	A követelmény teljesült	-
			Élek, sarkok és kiálló részek	A követelmény teljesült	-
			Beszorulás	A követelmény teljesült	-
			Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége	A követelmény teljesült	-
			Az ülés csomagtartóhoz rögzítettsége	A követelmény teljesült	-
			A rögzítőrendszer üléshez rögzítettsége	A követelmény teljesült	-
			Rögzítők szilárdsága	A követelmény teljesült	-
			A rögzítő rendszer záródása	A követelmény teljesült	-
			Gyermekbiztos állapot megőrzés	A követelmény teljesült	-
			Láb rögzítése	A követelmény teljesült	-