










Rágókák, csörgök és sípoló játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelüyeleti ellenrzése témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők, valamint a figyelmeztető feliratok tekintetében nem megfelelő termékek

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, termékazonosító)	A termék bemutatása	Szarmazási hely	Vizsgálati paraméterek					
				Út vizsgálat	Kis alkatrészek vizsgáló-hengere	Hegyes végű dések	Tömítettség	A nem megfelelő adódó veszélyek és azok mértéke	Figyelmeztető felirat megléte
1.	Alexis Baby Mix márkajelzés, Item no.: 9586 azonosító jelöléssel ellátott bébi pillangós, virágos csörg és rágóka		Lengyelország	A követelmény teljesült	Ě	Ě	A követelmény teljesült	Ě	A követelmény nem teljesült
2.	Zenghe Toys márkajelzés, Item no.: 2901-2 azonosító jelöléssel ellátott bébi kocsi csörg		Kína	A követelmény teljesült	Ě	Ě	Ě	Ě	A követelmény nem teljesült
3.	Baby Vogue, Funny amused jelzés, No.2127 azonosító jelöléssel ellátott zenélő, forgó csörg		Kína	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	–	Sérülés veszély közepes kockázat, Fulladásveszély súlyos kockázat	A követelmény nem teljesült


Rágókák, csörgök és sípoló játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelüyeleti ellenőrzése témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők, valamint a figyelmeztető feliratok tekintetében nem megfelelő termékek


Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, termékazonosító)	A termék bemutatása	Származási hely	Vizsgálati paraméterek					
				Ütővizsgálat	Kis alkatrészek vizsgálóhengere	Hegyes végződés	Tömítettség	A nem megfelelő adódó veszélyek és azok mértéke	Figyelmeztető felirat megléte
4.	Abababy jelzés , Item No.: D050 azonosító jelzés babakocsi csörg		Kína	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	–	Sérülés veszély közepes kockázat, Fulladásveszély súlyos kockázat	A követelmény nem teljesült
5.	Bomei Toys Abababy jelzés , Item No.: BM8005-2 azonosító jelzés csörg készlet		Kína	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	É	É	Fulladásveszély súlyos kockázat	É
6.	Mei Lin Da jelzés , No.: 2989 azonosító jelzés zenél , forgó csörg		Kína	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	–	Sérülés veszély közepes kockázat, Fulladásveszély súlyos kockázat	A követelmény nem teljesült

Rágókák, csörgök és sípoló játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelüyeleti ellenőrzése témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők, valamint a figyelmeztető feliratok tekintetében nem megfelelő termékek


Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, termékazonosító)	A termék bemutatása	Származási hely	Vizsgálati paraméterek					
				Út vizsgálat	Kis alkatrészek vizsgáló-hengere	Hegyes végződés	Tömítettség	A nem megfelelő adódó veszélyek és azok mértéke	Figyelmeztető felirat megléte
7.	Baby Toys Baby Touch márkajelzés, Item no.: RP319 azonosító jelöléssel ellátott bébi csörg		Kína	A követelmény teljesült	É	É	É	É	A követelmény nem teljesült
8.	Happy baby márkajelzés play set, BM3340D azonosító jelöléssel ellátott csörg szett		Kína	A követelmény teljesült	É	É	É	É	A követelmény nem teljesült
9.	Abababy jelzés Item No.: 2213 azonosító jelzés babakocsi csörg		Kína	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	–	Sérülés veszély közepes kockázat, Fulladásveszély súlyos kockázat	A követelmény nem teljesült

Rágókák, csörgök és sípoló játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők, valamint a figyelmeztető feliratok tekintetében nem megfelelő termékek

sorszám	A termék megnevezése (márkanév, termékazonosító)	A termék bemutatása	Származási hely	Vizsgálati paraméterek					
				Ütővizsgálat	Kis alkatrészek vizsgálóhengere	Hegyes végződések	Bizonyos játékok alakja és mérete	A nem megfelelő sárga I adódó veszélyek és azok mértéke	Figyelmeztető felirat megléte
10.	Abababy jelzés Item No.: 2111 azonosító jelzés cica csörg		Kína	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	Sérülés veszély közepes kockázat, Fulladásveszély súlyos kockázat	A követelmény nem teljesült

sorszám	A termék megnevezése (márkanév, termékazonosító)	A termék bemutatása	Származási hely	Vizsgálati paraméterek					
				Húzóvizsgálat	Kis alkatrészek vizsgálóhengere	Hegyes végződések	Bizonyos játékok alakja és mérete	A nem megfelelő sárga I adódó veszélyek és azok mértéke	Figyelmeztető felirat megléte
11.	HCGWJ jelzés 6934384308022 vonalkóddal ellátott fluffy ball megnevezés sípoló mackó		Kína	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	É	É	Fulladásveszély súlyos kockázat	É

Rágókák, csörgők és sípoló játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése témavizsgálat keretében az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékjellemzők, valamint a figyelmeztető feliratok tekintetében nem megfelelő termékek

12.	Flash baby jelzés mosolygó, sípoló gyümölcsfigura		Kína	A követelmény nem teljesült	A követelmény nem teljesült	É	É	Fulladásveszély súlyos kockázat	É
-----	---	---	------	-----------------------------	-----------------------------	---	---	--	---